



Kiilto NoWo Tapetlim



För uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIERUPPFYLLER
SUNDA
HUS
KRITERIERCAN BE USED IN
NORDIC
SWAN
ECOLABELLED
BUILDINGS

- för uppsättning av non woven-tapeter
- färdigt för användning
- tapeten kan tas bort med Kiilto Tapetloss tapetlösningsmedel
- mycket drygt 4–5 m²/l

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Avsett för uppsättning av dimensionsstabila non woven-tapeter på sugande eller målade ytor. Kan användas både för hand och i tapetmaskin. Lämpligt även för förvätningsmetoden och tapeter med pappersbaksida. Ska inte användas på rena plastmaterial eller plastunderlag. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Utför arbetet vid normal rumstemperatur. Låt både tapeten och limmet acklimatiseras till rumstemperatur. Ytan ska vara torr, jämn, fast och ren. Ta bort gammal tapet och lös målarfärg. Jämna till och slipa ojämnheter. Grundmåla eller förlimma mycket sugande underlag. Använd en fuktbeständig matt grundfärg eller lim utspätt med vatten i förhållandet 1:1. Tvätta gamla målade ytor med t.ex. Kiilto Mållartvätt och skölj noggrant.

Dimensionsstabila non woven-tapeter sväller inte på grund av fukt och behöver därför inte blötläggas. Applicera limmet på väggen med t.ex. en ruller eller med tapetmaskin på tapetens baksida. Börja vid taklinjen och tryck fast tapetvåden med en styv borste eller ett vanligt tapetverktyg från mitten och ut mot kanterna för att pressa ut alla blåsor. Undvik limfläckar på tapetens yta. Torka bort överflödigt lim från skarvarna direkt t.ex. med en våt ren trasa eller svamp. Kraftigt gnuggande kan skada tapetytans färg eller glans. Även lämpligt för övermålningsbara dimensionsstabila tapeter och tapeter med pappersbaksida samt förvätningsmetoden. Inte lämpligt för glasfiberväv. Se till att det finns en god ventilation i rummet. Följ i första hand tapettillverkarens anvisningar.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet.

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Trä: 8–12 %, betong: max. 3 vikt-% eller 85 % RF
APPLICERINGSTEMPERATUR	+18–25 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÄTGÅNG	5–6 m ² /l non woven, 3–5 m ² /l tapeter med pappersbaksida och förvätningsmetoden
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1,05
TYP/BINDEMEDEL	PVAc-dispersion och modifierad stärkelse
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom en månad.



Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten.
Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.
Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.